

Reporte Fotográfico de Obra.

Fecha: Semana 13

Trabajos Realizados: impermeabilización de losas, enjarres y filos exteriores, yeso en muros y plafones exteriores, trabajos de plomería y electricidad varios.



